

ST IGNAC : ENSEMBLE FONTAINE BACHAT ET LAVOIR

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit d'un ensemble composé d'une fontaine, d'un bachat et d'un lavoir. Il n'est plus alimenté en eau. Il est adossé à un mur en pierres apparentes jointées. D'après la photo, on note qu'une partie du bachat en pierre monolithique a été complètement détruit. La borne fontaine est encastrée dans le mur. Au centre de la borne fontaine est inscrit la date de « 1020 ». Le bachat restant et la borne fontaine sont fissurés à plusieurs endroits.

Le lavoir a sûrement été déplacé puisqu'il ne se trouve pas dans la continuité de l'ensemble. C'est un lavoir en béton recouvert de taules maintenues par des pierres. Il serait nécessaire de restaurer cet ensemble qui est situé sur un sentier de randonnée.

Il faudrait décaper la pierre de la partie du bachat restant et le lavoir, de nettoyer les abords, de réparer les fissures de la borne fontaine. Il faudrait également enlever les ruines et remettre le lavoir à sa place d'origine c'est à dire dans le prolongement de cet ensemble pour retrouver l'authenticité de ce patrimoine.

2024 : Cet ensemble se trouve sur le parcours d'une balade patrimoniale VALPARURE « Saint Ignac-Jussac » n°5.


SAINT IGNAC VERS LA PARA : ENSEMBLE PUIITS, BACHAT ET LAVOIR

Fév-Mars 2004 non référencé

2024 :

ARTITES : ENSEMBLE FONTAINE ET BACHAT

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit d'un ensemble composé d'une borne et d'un bachat. Le bachat est en pierres monolithiques jointées et la borne fontaine est en pierres apparentes jointées couvert de ciment.

Cet ensemble est adossé à un mur de propriété et toujours alimenté en eau.

Sur la borne fontaine est inscrit « RF 1914 ».

Il faudrait réparer la borne fontaine et nettoyer la pierre du bachat ainsi que les abords.

Cet ensemble se trouve sur le PR 306 : Artites

2024 : Le PR 306 n'existe plus, cet ensemble se trouve sur le parcours d'une balade patrimoniale VALPARURE « Miaune » n°1.

ARTITES : ENSEMBLE PUIITS BACHAT ET LAVOIR

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit d'un ensemble composé d'un puits, d'un bachat et d'un lavoir.

Cet ensemble est toujours alimenté en eau.

Le lavoir est en béton entouré d'un muret en pierres apparentes jointées. L'eau est envahie par la vase. Pour y accéder, il suffit de monter 2 marches en pierre.

Le puits est en pierres apparentes jointées. Le bachat est dans son prolongement, adossé à un mur de propriété.

Cet ensemble, comme on peut le voir sur ses photos, est complètement délaissé et abandonné.

Le bachat est devenu invisible sous la végétation et le matériel qui y est déposé.

Il serait nécessaire de décaper la pierre et le lavoir, d'entretenir les abords.

Cet ensemble est situé sur le PR 306 : Artites, d'où l'intérêt d'une mise en valeur.

2024 : Le PR 306 n'existe plus, cet ensemble se trouve sur le parcours d'une balade patrimoniale

VALPARURE « Miaune » n°1.

CHANOUX : ENSEMBLE FONTAINE BACHAT ET LAVOIR

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit d'un ensemble en béton composé d'une fontaine, d'un bachat et d'un lavoir.

Le bachat en béton est fissuré et nécessiterait d'être réparé. Il faudrait, de plus, nettoyer les abords (envahi par l'herbe et du matériel rouillé), de décaper la pierre. Cet ensemble est toujours alimenté en eau.

2024 : *Cet ensemble se trouve sur le parcours d'une balade patrimoniale VALPARURE « Les Hauts de REtournaguet » n°3.*

LE PEDIBLE : ENSEMBLE PUIITS BACHAT ET LAVOIR

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit d'un ensemble composé d'un puits, d'un bachat, d'un lavoir. Cet ensemble est alimenté en eau. Il est adossé à un mur de propriété.

Le puits est en pierres apparentes et le bachat et le lavoir sont en pierre monolithique.

Cet ensemble est délaissé, il faudrait procéder à un décapage de la pierre qui est envahi par la mousse, entretenir les abords et nettoyer le muret en pierres apparentes jointées.

De plus, il est situé sur le PR 319 : La Madeleine d'où l'intérêt de le rendre plus attrayant.

2024 : Cet ensemble se trouve sur le parcours d'une balade patrimoniale VALPARURE « Les Bergers de la Madeleine » n°7.

LE PEDIBLE : ENSEMBLE FONTAINE BACHAT ET LAVOIR

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit d'un ensemble composé d'une fontaine, d'un bachat et d'un lavoire.

Il est alimenté en eau et construit en béton en sa totalité.

Cet ensemble est en bon état mais en revanche, il faudrait procéder à un nettoyage des abords et de la pierre.

2024 : Cet ensemble se trouve sur le parcours d'une balade patrimoniale VALPARURE « Les Bergers de la Madeleine » n°7.

PAILHAROUX : FONTAINE ET LAVOIR

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit d'un ensemble composé d'un lavoir et d'une borne fontaine toujours alimentée en eau.

Le lavoir est en pierres apparentes peu joliment jointées. Les rebords du lavoir sont en lauzes.

Le robinet de la borne fontaine est cassé et rouillé.

La borne fontaine est recouverte de crépis. Au dos de celle-ci est inscrit « 1992 ».

Il serait nécessaire de décaper la pierre et d'entretenir les abords. Il faudrait également restaurer le robinet de la borne fontaine et le repeindre. De plus, il faut enlever cette palette de bois qui recouvre le lavoir de manière à le rendre plus esthétique.

2024 :

SAGNES : ENSEMBLE BACHAT ET LAVOIR

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit d'un ensemble formé de deux bachats et d'un lavoir. Les bachats sont en pierre monolithique. Ceux-ci sont envahis par la végétation et couvert de vase.

Le lavoir est en béton et n'est plus alimenté en eau. Il semble qu'il ait été déposé à côté des bachats.

Cet ensemble est délaissé, il serait nécessaire d'entretenir les abords et de débroussailler mais aussi de nettoyer la pierre. De plus, il est situé sur un sentier de randonnée.

2024 :

SAGNES : ENSEMBLE FONTAINE ET BACHAT

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit d'un ensemble composé d'une borne fontaine et de deux bachats.

Cet ensemble est adossé à un mur de propriété en pierres apparentes jointées.

Il n'est plus alimenté en eau puisque la borne fontaine est cassée et a disparue.

Cet ensemble est en pierres recouvert d'un enduit.

La borne fontaine est recouverte d'un enduit qui s'effrite.

Les deux bachats sont cassés à plusieurs endroits.

Cet ensemble est couvert de mousse et d'herbe qui envahit l'intérieur des bachats.

Cet ensemble est en mauvais état, il faudrait nettoyer la pierre et réparer la borne fontaine. Il nécessite des restaurations et un entretien des abords puisqu'il est situé sur un sentier de randonnée.

2024 : Cet ensemble se trouve sur le parcours d'une balade patrimoniale VALPARURE « Les Hauts de Retournaguet » n°3.

LA CHAZOTTE : ENSEMBLE PUIITS ET LAVOIR

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit d'un ensemble composé d'un puits et d'un lavoir.

Le puits est en béton fermé avec une porte en bois.

Le lavoir est en béton.

Cet ensemble est entouré d'un mur en pierres apparentes jointées.

D'après la photo, on remarque que le lavoir est délabré puisqu'il est cassé à plusieurs endroits.

Cet ensemble est complètement délaissé, il est presque invisible puisqu'il est envahi par la végétation, les ronces.

Il serait nécessaire de procéder à un débroussaillage, à la restauration du lavoir et du mur qui s'effondre. Un nettoyage du mur serait nécessaire puisqu'il est envahi par la mousse.

2024 : *Cet ensemble se trouve sur le parcours d'une balade patrimoniale VALPARURE « Les Bergers de la Madeleine » n°7.*

MALFRAIT : ENSEMBLE FONTAINE ET LAVOIR

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit d'un ensemble certainement composé d'un lavoir et d'une fontaine. D'après ces photos, on remarque que cet ensemble a presque complètement disparu, il est à peine visible.

De plus, il est envahi par l'herbe, la terre et de ce fait, la pierre apparaît comme invisible.

On suppose que c'est un lavoir en pierre mais elle est couverte de mousse. De même, on suppose que c'est une fontaine mais rien ne permet de le certifier.

2024 :

GIRODON : ENSEMBLE FONTAINE BACHAT ET LAVOIR

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit d'un ensemble composé d'une fontaine, d'un bachat et d'un lavoir.

Cet ensemble est toujours alimenté en eau. La borne fontaine est en pierres jointées recouvertes d'un enduit pas très esthétique. Le bachat est en pierre monolithique

Le lavoir est en béton et présent des fissures qui ont été réparées avec du ciment.

Cet ensemble devrait être mis plus en valeur notamment en nettoyant les abords ainsi qu'en décapant le bacha. Le panneau qui se trouve près de la borne fontaine est inesthétique.

2024 : Cet ensemble se trouve sur le parcours d'une balade patrimoniale VALPARURE « Les Hauts de Retournaguet » n°3.

LE CORSET : ENSEMBLE FONTAINE BACHAT ET LAVOIR

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit d'un ensemble formé d'une fontaine, d'un bachat et d'un lavoir. Cet ensemble est entièrement en béton. Au centre de la borne fontaine est inscrit "1926-1961". Le bachat est adossé à un mur en pierres jointées recouvert de crépi mais aujourd'hui a pratiquement disparu. La borne fontaine est encastrée dans le mur et a été réparé

avec du ciment.

Le lavoir est en béton et est entouré d'un mur en pierres apparentes jointées.

Cet ensemble est en assez bon état, cependant, un nettoyage de la pierre serait nécessaire ainsi que du lavoir (présence de vase).

Mais surtout, il serait nécessaire de refaire l'enduit qui se trouve sur le mur pour un aspect plus esthétique.

2024 : Cet ensemble se trouve sur le parcours d'une balade patrimoniale VALPARURE « Miaune » n°1.

TARRIER : ENSEMBLE FONTAINE BACHAT ET LAVOIR

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Cet ensemble est formé d'une borne fontaine, d'un bachat et d'un lavoir. Cet ensemble est entièrement en béton.

La borne fontaine est adossée à un muret en pierres apparentes qui s'est effondré.

La borne fontaine est cassée à un endroit. Au centre de cette borne est inscrit « 1946 ».

Il serait nécessaire de procéder à un nettoyage des abords (présence d'herbes) et de procéder à une restauration de la borne fontaine.

2024 :

CHARRÉES : ENSEMBLE FONTAINE BACHAT ET LAVOIR

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit d'un ensemble composé d'une borne fontaine, d'un bachat et d'un lavoir. Cet ensemble est toujours alimenté en eau.

La borne fontaine alimente le bachat et le lavoir. Le bachat est en pierre monolithique, alors que la borne fontaine et le lavoir sont en béton. Cet ensemble est en bon état, il faudrait juste décaper la pierre (présence de mousse).

2024 : Cet ensemble se trouve sur le parcours d'une balade patrimoniale VALPARURE « L'Ange de Surrel » n°6.

JUSSAC : ENSEMBLE FONTAINE ET BACHAT

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Cet ensemble est composé d'une borne fontaine et d'un bachat. Cet ensemble n'est plus alimenté en eau. Cet ensemble est adossé à un mur de propriété en pierres apparentes jointées. Il est entièrement en béton et son centre se trouve la borne fontaine où est inscrit « 1947 ».

Le bachat a été fissuré à plusieurs endroits et réparé avec du ciment.

En revanche, il serait nécessaire de procéder à un décapage du bachat et le remettre en eau.

2024 : Cet ensemble se trouve sur le parcours d'une balade patrimoniale VALPARURE « Saint Ignac-Jussac » n°5.

LA BASTIDE : ENSEMBLE FONTAINE ET BACHAT

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit d'un ensemble composé de 2 bachats alimentés en eau par une borne fontaine. Cet ensemble est en béton en sa totalité. Il est adossé à un mur de propriété.

Cet ensemble est en bon état et ne nécessite aucune restauration. En revanche, le panneau d'affichage qui se trouve à côté est inesthétique.

2024 : Cet ensemble se trouve sur le parcours d'une balade patrimoniale VALPARURE « Les Bergers de la Madeleine » n°7.

LA BROUSSE : ENSEMBLE FONTAINE ET BACHAT

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit d'un ensemble composé de 2 bornes fontaine et de 2 bachats. Au centre des 2 bornes fontaine est inscrit la date de « 1947 ». Cet ensemble est en bon état et ne nécessite aucune restauration.

2024 :

LINGOUSTRE : ENSEMBLE PUIITS ET LAVOIR

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit d'un ensemble formé d'un lavoire et d'un puits. Le lavoire est en béton et le puits est en pierres jointées, intégré dans un mur. Cet ensemble est en bon état, il serait juste nécessaire d'entretenir régulièrement les abords et nettoyer le lavoire car il y a de la vase et que cet ensemble est situé sur le PR 307.

2024 : Cet ensemble se trouve sur le parcours d'une balade patrimoniale VALPARURE « L'Ange de Surrel » n°6.

LINGOUSTRE : ENSEMBLE PUITTS, BACHAT ET LAVOIR


Fév-Mars 2004 non référencé

2024 : *Cet ensemble était enseveli sous les ronces. Des habitants ont porté à notre connaissance ce lieu que Valparure a réhabilité.*

Cet ensemble se trouve sur le parcours d'une balade patrimoniale VALPARURE « L'Ange de Surrel » n°6.

PREAUX : ENSEMBLE FONTAINE, BACHAT ET LAVOIR

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit d'un ensemble composé d'une borne fontaine, d'un bachat et d'un lavoir. Cet ensemble est entièrement en béton et encore alimenté en eau par un tuyau en fer qui fait office de borne fontaine. Le lavoir est entouré d'un mur en béton. Le lavoir présente quelques fissures qui ont été réparées avec du ciment.

Cet ensemble est en bon état, il serait juste nécessaire de procéder à un entretien des abords et de repeindre le tuyau servant de borne fontaine car cet ensemble est situé sur un sentier de randonnée.

2024 :

RETOURNAGUET (RUE RAYMOND DECHIRON) : FONTAINE ET BACHAT

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit d'un ensemble composé d'une fontaine et d'un bacha.

Le bachat est en béton et la borne fontaine est en pierre monolithique taillée.

Aujourd'hui cet ensemble sert de bac à fleur et ne nécessite aucune restauration.

2024 :