

## **Multi-Carver**

### **Fräsaufsatz mit auswechselbaren Hartmetalleinsätzen (Artikel-Nr.: 19021)**

Der Multi-Carver arbeitet sowohl in horizontaler als auch vertikaler Richtung. Durch die spezielle Schneidgeometrie bleibt er hierbei gut kontrollierbar, bei gleichzeitig hoher Zerspanungsleistung.

- zum manuellen Schnitzen/Fräsen von Holz
- verwendbar auf Bohrmaschine und Winkelschleifer (Option: KAINDL-UNIshaft, ):
- Durchmesser Schneidkreis 25,4 mm / Grundkörper: 25,0mm /Schneidradius: 5mm
- Aufnahmeschaft 10mm , Einspannlänge mind. 20mm – max. 25mm

Kennzeichnung: KAINDL 19021 / n-max 20.000 / HW / 25,4mm x 10mm

### **Hinweise zum Wechseln der Hartmetalleinsätze (HME):**

Die HME (Art.-Nr.: 19070) sind sowohl verdrehbar als auch komplett auswechselbar. Sollten Sie erkennen, dass die Schneiden abgenutzt sind, so kann durch Verdrehen der HME – bis zu 3-mal - eine "frische" Schneide nachgeführt werden. Sollten die HME komplett ersetzt werden, gehen Sie wie folgt vor.

- Lösen und entfernen Sie die Befestigungsschrauben mittels Schraubendreher (T15)
- Reinigen Sie Fräser und Spannflächen von evtl. Verschmutzungen/Verharzungen
- Setzen Sie die neuen HME ein und ziehen Sie die Schrauben gut fest (max. 4 NM).

*Wichtig: Verwenden Sie ausschließlich die Original-Befestigungsschrauben (Art.-Nr.: 19071) Die Verwendung von anderen Schrauben kann zum Spannungsbruch der HME führen.*

### **Anwendungs- und Sicherheitshinweise:**

- Achten Sie auf einen sauberen, hellen und gut belüfteten Arbeitsplatz.
- Die beim Fräsen auftretenden Kräfte dürfen das Werkstück nicht verschieben oder zum vibrieren bringen. Das Werkstück muss stets fest eingespannt oder mittels geeignetem Befestigungsmittel an einem stabilen Untergrund gesichert sein.
- Führen und halten Sie die Antriebsmaschine immer mit beiden Händen um plötzlich auftretende Kräfte jederzeit stets sicher beherrschen zu können. Verwenden Sie hierzu den entsprechenden Zusatzhandgriff von Winkelschleifer bzw. Bohrmaschine.
- Arbeiten Sie immer mit Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz und Staubmaske.
- Verwenden Sie den Fräser ausschließlich zum Fräsen in Holz.
- Arbeiten Sie nicht mit stumpfen oder verschleißtem Werkzeug.
- Beachten Sie die korrekte Drehrichtung (Rechts) und die maximale Drehzahl.

Bei weiteren Fragen zu Produkt und Anwendung erreichen Sie uns direkt unter:  
+43 664 37 222 04 bzw. unter unten genannter Adresse.

Aus dem Hause Kaindl:

KAINDL-Austria Mag. Andreas Ebner  
Schörgelgasse 5  
8010 Graz, AUSTRIA  
Tel.: 06643722204 – Fax: 0316-214 364  
[office@kaindl-austria.at](mailto:office@kaindl-austria.at)  
[www.kaindl-austria.at](http://www.kaindl-austria.at)