

Maßnahmenplan Wiederaufbau 2021

Teilplan: Allgemeine kommunale Infrastruktur (AKI)

(siehe VV Wiederaufbau RLP 2021, Anlage, Nrn. 1-5)

Amtlicher Gemeindegemeinschaft	Teilplan	Maßnahmennummer (lfd. Nummer)	Kreis	Verbands-gemeinde	Stadt / Gemeinde	Bezeichnung der Maßnahme	Förderziffer (Buchstabe nach Nr. 5.1.2 VV oder allgemeine Vergütung für Beauftragte)	Schäden in wenigen Stichworten	Aufbaumaßnahme in wenigen Stichworten	Eigentümer, Erbpächter, Inhaber dinglich gesichertes Recht	Priorität (hoch/mittel/ niedrig / gestrichen)	Erläuterung zur Fortschreibung (betragliche Änderungen, inhaltliche Konkretisierung, Entfall, Umgliederung)
13100077	AKI	1	Ahrweiler	-	Sinzig	Realschule Plus	5.1.2b)	Flutschäden in Keller- und Erdgeschoss aller Gebäudeteile Techn. Einrichtung (Strom, Heizung, Telefon, etc.) zerstört,	Gebäudekernsanierung Keller- & Erdgeschoss Untersuchung hinsichtlich toxischer Belastungen	Stadt Sinzig	hoch	Anpassung Gesamtkosten aufgrund von damals noch integrierten Projektsteuerungskosten, Änderung Ansprechpartner
13100077	AKI	2	Ahrweiler	-	Sinzig	Errichtung & Aufrechterhaltung Notbetrieb Realschule plus & Containeranlage - Zeitraum bis 5 Jahre	5.1.2b)	Durch die Schäden der Realschule Plus können die Klassenräume im EG nicht genutzt werden, sodass provisorische Container erforderlich werden	Aufstellen von Schulcontainern und Unterhaltung	Stadt Sinzig	hoch	Anpassung Summe aufgrund fortgeschrittener Planung
13100077	AKI	3	Ahrweiler	-	Sinzig	Sporthalle A (Rudi Altig Sporthalle)	5.1.2 b)	Flutschäden an sämtlicher techn. Einrichtung & Sportgeräten mit Ausnahme der Gebäudehülle zerstört inkl. Außeninfrastruktur (Verkehrsstützpunkt) Geringe gravitative Erosionen (Unterspülungen)	Räumung Gebäude von Einrichtung, Schwemmgut & Anlandungen Sanierung und Neuerrichtung Untersuchung hinsichtlich toxischer Belastungen, hohe Belastung durch Erdöl erwartet	Stadt Sinzig	hoch	Anpassung Gesamtkosten aufgrund von damals noch integrierten Projektsteuerungskosten, Änderung Ansprechpartner
13100077	AKI	3a	Ahrweiler	-	Sinzig	Errichtung einer temporären Sporthalle (bis Wiederherstellung Sporthalle A)	5.1.2b)	nn	nn	Stadt Sinzig	gestrichen	Maßnahme nicht weiter verfolgt. Variantenunterscheidung ergab, dass eine temp. Maßnahme nicht zielführend ist.
13100077	AKI	4	Ahrweiler	-	Sinzig	Schulmensa (Realschule plus)	5.1.2 b)	Flutschäden erstrecken sich auf gesamtes Gebäude Sämtliche techn. Einrichtungen (Heizung, Elektrik, Küche, Lager, Möbel, etc.) betroffen Gravitative Erosionen im Außengelände	Gebäudeneubau erforderlich Untersuchung hinsichtlich toxischer Belastungen, hohe Belastung durch Erdöl erwartet	Stadt Sinzig	hoch	Änderung Ansprechpartner und Anpassung Kosten aufgrund Konkretisierung der Planung
13100077	AKI	5	Ahrweiler	-	Sinzig	Grundschule (Regenbogenschule) Sinzig	5.1.2 b)	Flutschäden im Kellergeschoss (KG) ca. 15-20 cm und Nebengebäude Hausmeister KG überflutet	Räumung der Einrichtungsgegenstände Überprüfung techn. Anlagen & Energieerzeugung Sanierung & Wiederaufbau Gebäude	Stadt Sinzig	hoch	Nur Informativ: Änderung Ansprechpartner
13100077	AKI	6	Ahrweiler	-	Sinzig	Kommunaler Wohnungsbestand (Obdachlose, Asylanten etc.) Friedrich-Spee-Str. 20-22	5.1.2 a)	Flutschäden im Keller- & Erdgeschoss Kellerräume & Wohnungen im Erdgeschoss vollständig überflutet Tech. Infrastruktur (z.B. Sanitär, Elektrik) ist vollständig zerstört Das Gebäude ist durch die Flutschäden vollständig zerstört.	Gebäudeneubau erforderlich	Stadt Sinzig	hoch	Nur Informativ: Änderung Ansprechpartner, Maßnahme kann gem. Absprache im Teilplan AKI verbleiben
13100077	AKI	7	Ahrweiler	-	Sinzig	Rhein-Ahr-Stadion	5.1.2 b)	Flutschäden im Kellergeschoss, Erdgeschoss & angeschlossenem Sportplatz Gesamte techn. Einrichtung (Heizung, Elektrik, Sanitär, etc.) vollständig zerstört und unbrauchbar.	Wiederaufbau komplette Sportanlage inklusive aller Gebäude erforderlich	Stadt Sinzig	hoch	Änderung Ansprechpartner, Maßnahme zwischenzeitlich gestartet (Interimslösung)
13100077	AKI	8	Ahrweiler	-	Sinzig	SC Bad Bodendorf	5.1.2b)	Flutschäden an Sportanlage (Rasenspielfeld) und Funktionsgebäude (Sanitär, Umkleide, Gastro) Tech. Einrichtung (Heizung, Elektrik, Sanitär, etc.) vollständig zerstört und unbrauchbar. Zahlreiche gravitative Erosionen im Außenbereich	Wiederaufbau komplette Sportanlage inklusive aller Gebäude erforderlich Funktionsgebäude bedingt sanierungsfähig Baudiologische Analyse bezüglich toxischer Einträge erforderlich	Stadt Sinzig	hoch	Nur Informativ: Änderung Ansprechpartner, Maßnahme kann gem. Absprache im Teilplan AKI verbleiben
13100077	AKI	9	Ahrweiler	-	Sinzig	Tennis Club Bad Bodendorf Bäckerstr. 49	5.1.2b)	Gesamte Sportanlage (Tennis) einschl. Funktionsgebäude und tech. Infrastruktur (Sanitär, Heizung, Elektrik) ist zerstört Zahlreiche gravitative Erosionen	Wiederaufbau komplette Sportanlage inklusive aller Gebäude erforderlich	Stadt Sinzig	hoch	Anpassung der Summe aufgrund fortgeschrittener Planung und Änderung Ansprechpartner, Maßnahme kann gem. Absprache im Teilplan AKI verbleiben

13100077	Akl	10	Ahrweiler	-	Sinzig	Minigolf Freizeitanlage	5.1.2 b)	Funktionsgebäude bedingt durch Holzrahmenbauweise einschl. tech. Einrichtung vollständig zerstört	Wiederaufbau komplette Sportanlage inklusive aller Gebäude erforderlich Baubiologische Analyse bezüglich toxischer Einträge Für Wiederherstellung muss Minigolfanlage beprobt, gereinigt und Beschädigungen ersetzt werden.	Stadt Sinzig	hoch	Nur Informativ: Änderung Ansprechpartner, Maßnahme kann gem. Absprache im Teilplan AKI verbleiben
13100077	Akl	11	Ahrweiler	-	Sinzig	Tourismusgebäude "Kurpark" Bad Bodendorf	5.1.2 a)	Gebäude zerstört	Gebäudeneubau erforderlich	Stadt Sinzig	hoch	Nur Informativ: Änderung Ansprechpartner
13100077	Akl	12	Ahrweiler	-	Sinzig	Thermalbad Bad Bodendorf	5.1.2 a)	Gebäude/ Beckenneubau technische Ausstattung zerstört	Gebäude- und Beckenneubau Neuerrichtung tech. Ausstattung	Stadt Sinzig	hoch	Änderung Ansprechpartner und Anpassung Kosten aufgrund Konkretisierung der Planung, derzeit in Prüfung ob im Teilplan AKI verbleiben kann
13100077	Akl	13	Ahrweiler	-	Sinzig	Erneuerung / Wiederaufbau Spielplatz "Hohenstauferstraße"	5.1.2 b)	Durch Lage in Ufernähe vollständige Zerstörung der Ausstattung	Neuerrichtung der zerstörten Spielgeräte und Ausstattungselemente Wiederherstellung der Bepflanzung und landschaftsarchitektonischer Gestaltungselemente	Stadt Sinzig	hoch	Änderung Ansprechpartner, Anpassung Kosten
13100077	Akl	14	Ahrweiler	-	Sinzig	Erneuerung / Wiederaufbau Spielplatz "Friedrich-Spee-Straße"	5.1.2 b)	Durch Lage in Ufernähe vollständige Zerstörung der Ausstattung	Neuerrichtung der zerstörten Spielgeräte und Ausstattungselemente Wiederherstellung der Bepflanzung und landschaftsarchitektonischer Gestaltungselemente	Stadt Sinzig	hoch	Nur Informativ: Änderung Ansprechpartner
13100077	Akl	15	Ahrweiler	-	Sinzig	Erneuerung / Wiederaufbau Spielplatz "Am Teich"	5.1.2 b)	Durch Lage in Ufernähe vollständige Zerstörung der Ausstattung	Neuerrichtung der zerstörten Spielgeräte und Ausstattungselemente Wiederherstellung der Bepflanzung und landschaftsarchitektonischer Gestaltungselemente	Stadt Sinzig	hoch	Nur Informativ: Änderung Ansprechpartner
13100077	Akl	16	Ahrweiler	-	Sinzig	Erneuerung / Wiederaufbau Spielplatz (Josef-Hardt-Str.)	5.1.2 b)	Durch Lage in Ufernähe vollständige Zerstörung der Ausstattung	Neuerrichtung der zerstörten Spielgeräte und Ausstattungselemente Wiederherstellung der Bepflanzung und landschaftsarchitektonischer Gestaltungselemente	Stadt Sinzig	hoch	Nur Informativ: Änderung Ansprechpartner
13100077	Akl	17	Ahrweiler	-	Sinzig	Ruhesteine an der Ahr zerstört	5.1.2 a)	Steine durch die Flutwelle weggespült	Neuerrichtung/Wiederherstellung der Gestaltungselemente	Stadt Sinzig	hoch	Nur Informativ: Änderung Ansprechpartner
13100077	Akl	18	Ahrweiler	-	Sinzig	Fuß-/Radwegbrücke Hohenstauferstraße "Spessartsteg"	5.1.2 a)	Brücke zerstört	Brückenneubau	Stadt Sinzig	hoch	Nur Informativ: Änderung Ansprechpartner
13100077	Akl	19	Ahrweiler	-	Sinzig	Fuß-/Radwegbrücke Schulzentrum/Grüner Weg "Christinensteg"	5.1.2 a)	Brücke zerstört	Brückenneubau	Stadt Sinzig	hoch	Nur Informativ: Änderung Ansprechpartner
13100077	Akl	20	Ahrweiler	-	Sinzig	Errichtung einer temporären Brücke "Christinensteg"	5.1.2 a)	Bestehende Brücke ist durch die Flutschäden vollständig zerstört	Sicherung Schulweg	Stadt Sinzig	hoch	Änderung Ansprechpartner und Anpassung Kosten
13100077	Akl	21	Ahrweiler	-	Sinzig	Verkehrsbrücke "Freiherr-von-Stein" Bad Bodendorf	5.1.2 a)	Bauwerk wurde durch Flutwelle überströmt Anprallschäden Geländer zerstört	Beseitigung der Anprallschäden Neuerrichtung Geländer Erneuerung der Abdichtung, der Kapfenbeschichtung, der Lager, Übergangskonstruktion	Stadt Sinzig	hoch	Nur Informativ: Änderung Ansprechpartner
13100077	Akl	22	Ahrweiler	-	Sinzig	Fuß- & Radwegbrücke "Ahrmündung"	5.1.2 a)	Brücke zerstört	Brückenneubau	Stadt Sinzig	hoch	Nur Informativ: Änderung Ansprechpartner
13100077	Akl	22a	Ahrweiler	-	Sinzig	Errichtung einer temporären Brücke "Ahrmündung"	5.1.2 a)	Bestehende Radwegbrücke ist durch die Flutschäden vollständig zerstört	Sicherstellung überregionaler Radverkehr	Stadt Sinzig	hoch	Änderung Ansprechpartner und Anpassung Kosten
13100077	Akl	23	Ahrweiler	-	Sinzig	Rhein-Radweg Stadtgebiet Sinzig	5.1.2 a)	Radweg durch Flutschäden zerstört	Wiederherstellung Radweg	Stadt Sinzig	hoch	Nur Informativ: Änderung Ansprechpartner
13100077	Akl	24a	Ahrweiler	-	Sinzig	Radwegeinfrastruktur (Ahr-Radweg) kurzfristige und mittelfristige Maßnahmen	5.1.2 c)	größtenteils zerstört	Neubau der zerstörten Radwegeverbindungen	Stadt Sinzig	hoch	Nur Informativ: Änderung Ansprechpartner
13100077	Akl	24b	Ahrweiler	-	Sinzig	Radwegeinfrastruktur (Ahr-Radweg) Mittelfristige Maßnahme	5.1.2 c)	größtenteils zerstört	Neubau der zerstörten Radwegeverbindungen	Stadt Sinzig	gestrichen	Integration in die Maßnahme 131077 AKI 24 a und Ansprechpartner geändert
13100077	Akl	24c	Ahrweiler	-	Sinzig	Radwegeinfrastruktur (Ahr-Radweg) Langfristige Maßnahmen	5.1.2 c)	größtenteils zerstört	Neubau der zerstörten Radwegeverbindungen	Stadt Sinzig	hoch	Nur Informativ: Änderung Ansprechpartner
13100077	Akl	25	Ahrweiler	-	Sinzig	Infrastrukturanlagen - Straßen, Wege, Plätze & sonstige Anlagen	5.1.2 a)	Flutschäden an Straßen, Gehwegen, Parkplätzen & Banketten	Reparatur der entstandenen Schäden	Stadt Sinzig	hoch	Änderung Ansprechpartner und Änderung Kosten
13100077	Akl	26	Ahrweiler	-	Sinzig	Infrastrukturanlagen - Straßen, Wege, Plätze & sonstige Anlagen Priorität B: kurzfristige Sanierungsbedarfe	5.1.2 a)	Flutschäden an Straßen, Gehwegen, Parkplätzen & Banketten	Reparatur der entstandenen Schäden	Stadt Sinzig	gestrichen	Wegfall, da Integration in Maßnahme (131077 AKI 25) und Änderung Ansprechpartner
13100077	Akl	27	Ahrweiler	-	Sinzig	Infrastrukturanlagen - Straßen, Wege, Plätze & sonstige Anlagen Priorität C: mittelfristige Sanierungsbedarfe	5.1.2 a)	Flutschäden an Straßen, Gehwegen, Parkplätzen & Banketten	Reparatur der entstandenen Schäden	Stadt Sinzig	gestrichen	Wegfall, da Integration in Maßnahme (131077 AKI 25) und Änderung Ansprechpartner
13100077	Akl	28	Ahrweiler	-	Sinzig	Abfall-/ Schlammabfuhr im Flutgebiet	5.1.2 a)	Illegale Abfälle im Flutgebiet Schlamm	Beseitigung Abfall / Entsorgung Schlamm	Stadt Sinzig	hoch	Nur Informativ: Änderung Ansprechpartner

13100077	Akl	29	Ahrweiler	-	Sinzig	Externe Dienstleistungen	Allgemeine Vergütung für Beauftragte	nn	Allgemeine Erfassung der Schäden in einer Datenbank und Vorbereitung der Förderanträge	Stadt Sinzig	hoch	Nur Informativ: Änderung Ansprechpartner
13100077	Akl	30	Ahrweiler	-	Sinzig	Bogenschützen Bad Bodendorf	5.1.2 b)	Flutschäden an Sportanlage	Errichtung einer neuen Zaunanlage und Beseitigung Schäden an der Schutzhütte	Stadt Sinzig	hoch	Änderung Ansprechpartner, Anpassung Kosten
13100077	Akl	31	Ahrweiler	-	Sinzig	Schulbuchausleihe GS Sinzig	Sonstiges	Buchausleihe und Einrichtung in Grundschule durch Flutwelle zerstört	Gebäudekernsanierung Keller- & Erdgeschoss Untersuchung hinsichtlich toxischer Belastungen	Stadt Sinzig	hoch	Nur Informativ: Änderung Ansprechpartner
13100077	Akl	32	Ahrweiler	-	Sinzig	Duftinseln	Sonstiges	Flutschäden an Duftinseln	Wiederherstellung der Duftinseln	Stadt Sinzig	hoch	Änderung Ansprechpartner, Anpassung Kosten
13100077	Akl	33	Ahrweiler	-	Sinzig	Tennenplatz Sinzig	Sonstiges	Tennenplatz durch Flutwelle zerstört	Wiederaufbau Tennenplatz	Stadt Sinzig	hoch	Nur Informativ: Änderung Ansprechpartner
13100077	Akl	34	Ahrweiler	-	Sinzig	Tennisclub Sinzig	5.1.2 b)	Flutschäden an Sportanlage	Wiederaufbau komplette Sportanlage	Stadt Sinzig	hoch	Nur Informativ: Änderung Ansprechpartner
13100077	Akl	35	Ahrweiler	-	Sinzig	LAF Sinzig e.V (Beach Volleyball) Sinzig	5.1.2 b)	Totalverlust Sportgeräte und Zubehör, Lagerung z.T. auch in Sportstätte (131077AKI3)	Behebung der Sachschäden	Stadt Sinzig	hoch	Maßnahme bislang nicht enthalten und Ansprechpartner geändert
13100077	Akl	36	Ahrweiler	-	Sinzig	Infopoints	5.4.4 b jj	Flutschäden an Infopoints	Reparatur der entstandenen Schäden	Stadt Sinzig	hoch	Nur Informativ: Änderung Ansprechpartner
13100077	Akl	37	Ahrweiler	-	Sinzig	Notunterkünfte, prov. Straßenbeleuchtung, Sanitär-Toilettencontainer	5.4.4 b kk	Beschädigungen an vorhandener Infrastruktur	Bereitstellung temporär notwendiger Infrastruktur	Stadt Sinzig	hoch	Nur Informativ: Änderung Ansprechpartner
13100077	Akl	38	Ahrweiler	-	Sinzig	Einsatz Kehrmaschine	5.4.4 b cc	Verunreinigung von Straßen, Wegen, Plätzen	Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen	Stadt Sinzig	hoch	Nur Informativ: Änderung Ansprechpartner
13100077	Akl	39	Ahrweiler	-	Sinzig	Verkehrsübungsplatz	Sonstiges	Verunreinigung des Platzes und der Versicherungsvorrichtung	Säuberung Platz, Wiederherstellung Markierung, Instandsetzung Rigolen	Stadt Sinzig	hoch	Nur Informativ: Änderung Ansprechpartner
13100077	Akl	40	Ahrweiler	-	Sinzig	Neubau FW Sinzig	5.1.2 a)	Verfallene Planungskosten aufgrund Wegfall der Eignung des angedachten Standortes	ggf. Neuplanung an anderer Stelle	Stadt Sinzig	gestrichen	Gemäß Korrespondenz mit MDI fällt, die Maßnahme nicht unter den Wiederaufbau
13100077	Akl	41	Ahrweiler	-	Sinzig	CFT Sinzig e.V.	5.1.2 b)	Totalverlust Sportgeräte und Zubehör, Lagerung in Sportstätte (131077AKI3)	Behebung der Sachschäden	Stadt Sinzig	hoch	Nur Informativ: Änderung Ansprechpartner
13100077	Akl	42	Ahrweiler	-	Sinzig	Bouleplatz	Sonstiges	Flutschäden an Bouleplatz	Reparatur der entstandenen Schäden	Stadt Sinzig	hoch	Änderung Ansprechpartner und Kosten angepasst
13100077	Akl	43	Ahrweiler	-	Sinzig	RTB FW Sinzig	5.1.2 a)	Totalverlust Boot und Zubehör	Bereitstellung notwendiger Rettungsfahrzeuge (RTB)	Stadt Sinzig	gestrichen	Maßnahme durch Spenden erfolgt,
13100077	Akl	44	Ahrweiler	-	Sinzig	WfbM Werk 1 Einrichtung Behindertenhilfe	5.1.2 b)	Totalverlust Inventar durch Versicherung abgedeckt, Schäden am Bauwerk (Fenster, Türen, Innen- und Außenputz, Boden, Decke, Dach etc.), Schäden am Bauwerk- Technik (Elektrik, Lüftung, Isolierung etc.), Zerstörung der Außenanlage (Zäune, Tore, Grundleitungen etc.)	Aufräumarbeiten (Beseitigung von Schlamm, Dreck und herumliegenden Sachen), Säuberung und Trocknung des Gebäudes, Sanierung des Gebäudes, Wiederbeschaffung Inventar (Kosten übernimmt Versicherung)	Stadt Sinzig	gestrichen	erfolgt über ISB,
13100077	Akl	45	Ahrweiler	-	Sinzig	Projektsteuerung	5.1.2 b)	fehlende Kapazitäten innerhalb der Stadtverwaltung	Steuerung, Kontrolle und Durchführung von Projekten	Stadt Sinzig	hoch	Maßnahme bislang nicht enthalten und Ansprechpartner geändert
13100077	Akl	46	Ahrweiler	-	Sinzig	Wohnmobilstellplatz	5.1.2 b)	Flutschäden an Wohnmobilstellplatz im Kurgebiet Bad Bodendorf	Wiederherstellung der Wohnmobilstellplätze inkl. Abrechnungssysteme	Stadt Sinzig	hoch	Maßnahme bislang nicht enthalten und Ansprechpartner geändert, derzeit in Prüfung ob im Teilplan Akl verbleiben kann
13100077	Akl	47	Ahrweiler	-	Sinzig	Containeranlagen für Vereine	5.1.2 b)	Zerstörung Vereinsheime, keine Sanitäranlagen oder Umkleidebereiche	Kauf von Containeranlagen zur Stellung in Form von Sanitär und Umkleiden bis die Vereinsheime stehen	Stadt Sinzig	hoch	Maßnahme bislang nicht enthalten und Ansprechpartner geändert
13100077	Akl	48	Ahrweiler	-	Sinzig	Quellensteg	5.1.2 a)	Zerstörung der Brücke	Wiederaufbau der Brücke	Stadt Sinzig	hoch	Maßnahme bislang nicht enthalten und Ansprechpartner geändert
13100077	Akl	49	Ahrweiler	-	Sinzig	Schwanenteich	5.1.2 a)	Zerstörung der Außenanlage (Zäune, Tore etc.) sowie Zuwegungen zum Grundstück	Aufräumarbeiten, Wiederherstellung Zuwegung, Einfriedung etc.	Stadt Sinzig	hoch	Maßnahme bislang nicht enthalten und Ansprechpartner geändert
13100077	Akl	50	Ahrweiler	-	Sinzig	TV Sinzig 08 e. V. (Rhein-Ahr- Stadion)	5.1.2 b)	Totalverlust Sportgeräte und Zubehör, Lagerung z.T. auch in Sportstätte (131077AKI3)	Behebung der Sachschäden	Stadt Sinzig	hoch	Maßnahme bislang nicht enthalten und Ansprechpartner geändert
13100077	Akl	51	Ahrweiler	-	Sinzig	Minigolf-club Bad Bodendorf	5.1.2 b)	Totalverlust Sportgeräte und Zubehör	Behebung der Sachschäden	Stadt Sinzig	hoch	Maßnahme bislang nicht enthalten und Ansprechpartner geändert, Bewilligung bereits erhalten
13100077	Akl	52	Ahrweiler	-	Sinzig	SC Bad Bodendorf 1919 e. V	5.1.2 b)	Totalverlust Sportgeräte und Zubehör	Behebung der Sachschäden	Stadt Sinzig	hoch	Maßnahme bislang nicht enthalten und Ansprechpartner geändert
13100077	Akl	53	Ahrweiler	-	Sinzig	Tennis Club Bad Bodendorf e.V.	5.1.2 b)	Totalverlust Sportgeräte und Zubehör	Behebung der Sachschäden	Stadt Sinzig	hoch	Maßnahme bislang nicht enthalten und Ansprechpartner geändert
13100077	Akl	54	Ahrweiler	-	Sinzig	Bogenschützen Rhein/Ahr Sinzig e.V Bad Bodendorf	5.1.2 b)	Totalverlust Sportgeräte und Zubehör z.T. auch in Sportstätte (131077AKI3)	Behebung der Sachschäden	Stadt Sinzig	hoch	Maßnahme bislang nicht enthalten und Ansprechpartner geändert
13100077	Akl	55	Ahrweiler	-	Sinzig	TK - Tennis Klub Sinzig	5.1.2 b)	Totalverlust Sportgeräte und Zubehör	Behebung der Sachschäden	Stadt Sinzig	hoch	Maßnahme bislang nicht enthalten und Ansprechpartner geändert
13100077	Akl	56	Ahrweiler	-	Sinzig	SC Rhein-Ahr Sinzig 1910 e. V	5.1.2 b)	Totalverlust Sportgeräte und Zubehör	Behebung der Sachschäden	Stadt Sinzig	hoch	Maßnahme bislang nicht enthalten und Ansprechpartner geändert
13100077	Akl	57	Ahrweiler	-	Sinzig	Beach-Volleyball Sinzig	5.1.2 b)	Flutschäden an Sportanlage	Reparatur der entstandenen Schäden	Stadt Sinzig	hoch	Nur Informativ: Änderung Ansprechpartner
13100077	Akl	58	Ahrweiler	-	Sinzig	Tier- und Naturfreunde Schwanenteich e.V Sinzig	5.1.2 b)	Verlust Unterstände Tiere und Vereinsgebäude, Zerstörung Parkanlage	Behebung der Sachschäden	Stadt Sinzig	hoch	Maßnahme bislang nicht enthalten und Ansprechpartner geändert

13100077	Akl	59	Ahrweiler	-	Sinzig	Bauleitplanverfahren	5.1.2 a)	Aufgrund der Flut müssen z.B. Neubauten an anderer Stelle errichtet werden oder gar auf dem Grundstück verschoben werden, sodass z.B. die B-Pläne angepasst werden müssen etc.	Aufstellen von Bauleitplanverfahren	Stadt Sinzig	hoch	Maßnahme bislang nicht enthalten und Ansprechpartner geändert
13100077	Akl	60	Ahrweiler	-	Sinzig	Busfahrten Schulzwecke	5.1.2 b)	Zur Kompensation von Fahrten zu Schulzwecken (Sport- und Verkehrserziehung)	Busfahrten als Transport	Stadt Sinzig	hoch	Maßnahme bislang nicht enthalten und Ansprechpartner geändert
13100077	Akl	61	Ahrweiler	-	Sinzig	temporäre Mensa	5.1.2 b)	Übergangsmensa in Form einer Containerlösung inkl. Pacht Grundstück	Containeranlage	Stadt Sinzig	hoch	Maßnahme bislang nicht enthalten und Ansprechpartner geändert