# マスタング MSD 57X, 6XX & 8XX ドライスーツの洗浄、除染および保管

## クリーニング

注意:ドライクリーニングはしないでください。アイロンをかけないでください。漂白はしないでください。

- 1. ドライスーツを使用した後は、毎回十分にすすぎ洗いをしてください。
- 2. 徹底的なクリーニングと再調整を完了するために。
- ・Shout® や Spray 'n Wash® などの洗濯前処理剤で汚れを処理する。 製造元の指示に従ってください。よくすすぐ。
- ・ジェット燃料、ディーゼル燃料、DEET、その他洪水時に通常見られるバイオハザードを含む除染を行う場合は、メーカーのガイドラインと以下の用途に従って、穏やかな粉末または液体洗剤を使用して、温かい(104° F / 40° C)サイクルで洗濯してください。
- ・ファイヤーソープ
- ・シンプルグリーン
- ・シンプルグリーンdプロ3
- ・イージーデコン™ DF200夜光洗剤®」について
- ・ダブ洗浄剤®(Dove Detergent
- ・上記の推奨洗剤は、それぞれ異なる洗浄条件に合わせて設計されているため、ユーザー独自の洗浄条件に合わせて選択することが必要です。
- ・柔軟剤、漂白剤、洗い加工は、スーツの通気性に影響を与えるので使用しないでください。
- ・漂白剤を長期間使用すると、ゴアテックス®ファブリックの化学コーティングを劣化させる可能性があります。

注意:フロントローディング洗濯機、または攪拌機の付いていないトップローディング洗濯機のみを使用してください。 攪拌機の付いた洗濯機では、スーツが損傷することがあります。

3. 生地を再活性化させるために、風(弱火)設定でタンブル乾燥します。

## メンテナンス

水密性を維持し、腐食を防ぎ、ジッパーを自由に滑らせるために、定期的なジッパーのメンテナンスをお勧めします。 ジッパーを長持ちさせるためには、以下の手順が不可欠です。

- 1. 暖かい石鹸水を使い、泥、砂、塩、異物が付着したジッパーを清掃してください。
- 2. TIZIP® Master Seal ジッパーは、時々、ドッキングエンドに潤滑油を塗る必要があります。

### ドライス一ツの保管

・ファスナーをすべて開いてスーツを吊るす。

### 折り畳みと梱包

- 1. 折りたたんで梱包する前に、スーツが十分に清潔で乾燥しており、メインエントリージッパーが閉じた状態であることを確認します。
- 2. 水平で清潔な場所にスーツを仰向けに置き、スーツが完全に伸び、どのパーツも重ならないようにします。
- 3. 左袖を肩からまっすぐ横向きに折ります。右袖を肩からまっすぐに折り、折った左腕の上に重ねます。
- 4. 靴下を股の高さまで折って、脚の上にかぶせます。
- 5. 脚を股の部分から胸の高さまで折り、折った袖の真下に置きます。
- 6. スーツを半分に折ります。
- 7. 梱包するときは、ファスナーにしわが寄らないように、スーツを丸めたり、折りたたんだりしてください。

Mustang Survival 正規輸入代理店 Northern Factory CO., LTD.

ノーザン ファクトリー有限会社 Tel:017-744-2529 Fax:017-744-2559

http://www.mustangsurvival-shop.com E-mail: n-fact@chive.ocn.ne.jp

https://www.mustangsurvival.com/