

Testbericht von Natur-Salz.at bezüglich der „Haltbarkeit“ oder auch Witterungsbeständigkeit von gepressten Lecksteinen im Wald (An der frischen Luft). Da unsere Test live sind, achten wir besonders auf Natürlichkeit und Echtheit. Die Salzprodukte wurden weder behandelt, mit Lockstoffen oder ähnlichem behandelt.

Insgesamt haben wir an 4 festen Standorten (Salzlecken) getestet. Kleinere Test gleich am Firmenstandort durchgeführt.

Salzlecke bei einer Lichtung:



Aufstellung der Salzlecke war am 02.09.2020.

Auf dem Bild ist der Leckstein bereits 1 Monat an der Salzlecke befestigt.



Nach einem langen regenreichen Herbst und „Winter“ wurde am 21.12.2020 der Stein kontrolliert.

Der runde Leckstein wurde durch einen eckigen Stein ersetzt.



Am 27.12.2020 wurde der runde Leckstein durch einen eckigen ersetzt. Der Rest des runden Steines wurde an der Seite der Salzlecke aufgehängt.



Zustand des Steines am
10.04.2021



Zustand am 16.06.2021



Zustand am 24.07.2021