

CHANOUX : FOUR A PAIN

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit d'un four à pain en pierres apparentes jointées, en ruine. Une partie du toit et des murs s'est effondrée. Il subsiste uniquement l'abside en cul de four.

Ce four nécessiterait pour être mis en valeur une restauration complète. De plus le four est inabordable puisqu'il est envahi par la végétation, les broussailles, la ferraille

2024 : L'association Bienvenue Chanoux a entrepris de reconstruire intégralement ce four. Ce four se trouve sur le parcours d'une balade patrimoniale VALPARURE « Les Hauts de Retournaguet » n°3.

PREAUX : FOUR A PAIN

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS. **Privé**



Il s'agit d'un four à pain dont les murs sont en pierres apparentes jointées. Ce four est en ruine puisque le toit a disparu. Il ne subsiste que l'abside en cul de four couverte de lauzes. La porte d'entrée n'existe plus. Ce four est entièrement à restaurer. De plus, il est envahi par la végétation et les broussailles. Ce four est situé sur un sentier de randonnée.

2024 :

TARRIER : FOUR A PAIN

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



C'est un four à pain complètement détruit. Il ne reste ni la toiture, ni la porte. Il semble impossible de le restaurer.

De plus, il est enseveli par la végétation et les broussailles et de ce fait devient presque invisible. Il est impossible à première vue de dire que c'est un four à pain.

2024 : *Le GR passe à proximité de cet amas de pierres qui n'a plus aucun intérêt.*

CHENEBEYRES : FOUR A PAIN

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit d'un four à pain dont les murs sont en pierres jointées et la toiture est en tuiles plates. Ce four se trouve dans le prolongement de la Maison d'Assemblée. La porte d'entrée doit être repeinte. D'après cette photo, on constate que la cheminée est en brique, mais elle est cassée. De plus le toit en tuiles est couvert de mousse et il est en train de s'effondrer. A l'intérieur du four, une poutre s'est cassée, ce qui va entraîner l'effondrement de la toiture si des travaux ne sont pas entrepris très rapidement. Il serait également nécessaire d'enlever les poubelles qui se trouvent à côté du four pour pouvoir le mettre en valeur. De plus, ce four se situe sur un sentier de randonnée.



2024 vers 2004-2005 l'ensemble du bâtiment comprenant la maison d'assemblée et le four à pain a été consolidé et la toiture a été refaite. La construction est surprenante car habituellement le four à pain est isolé pour éviter les incendies, tout comme la maison d'assemblée est isolée.

Ce four se trouve sur le parcours d'une balade patrimoniale VALPARURE « Mercuret-Chabanolles » n°2

GIRODON : FOUR A PAIN

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS. Année cadastrale : 1962 section I parcelle n°1439 ; Section



Il s'agit d'un four à pain dont les murs sont en pierres apparentes discrètement jointées. Le toit est couvert de lauzes. L'encadrement est en pierre et on note l'absence de porte d'entrée. L'intérieur du four est en mauvais état, la charpente est en train de s'effondrer. De plus, il faudrait procéder à un nettoyage complet de l'intérieur du four, envahi par des pierres, sable. Il serait également nécessaire de procéder à un nettoyage des abords puisque le four est envahi par la végétation, les broussailles. Le toit en lauzes est couvert de mousse, il faudrait donc décaper la lauze.

2024 : *Ce four se trouve sur le parcours d'une balade patrimoniale VALPARURE « Les Hauts de Retournaguet » n°3.*

LINGOUSTRE : FOUR A PAIN

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.





Il s'agit d'un four à pain dont les murs sont en pierres apparentes jointées. Il a déjà été restauré puisqu'on remarque qu'un rajout de mortier a été effectué au niveau de la charpente. Le toit est en tuiles rondes tenu par des pierres. La porte d'entrée et son encadrement sont en bois. La cheminée est en pierres jointées couvert de crépi. Pour mettre ce four en valeur, il serait nécessaire de consolider le toit et la charpente, de revernir la porte et son encadrement, ainsi que de nettoyer les abords en débroussaillant (présence de ronces). De plus, ce four se situe sur le PR 307 : Ruisseau de Lanvaux, d'où l'intérêt d'une mise en valeur.

2024 : *Le PR 307 : Ruisseau de Lanvaux, évite le centre du hameau et le descriptif n'incite pas à visiter le hameau. Une balade patrimoniale VALPARURE « L'Ange de Surrel » n°6 passe au pied de ce four.*

SAGNES : FOUR A PAIN

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.

Privé



Il s'agit d'un four à pain dont les murs sont en pierres apparentes jointées. Le toit est couvert de lauzes. La cheminée est en pierres jointées. La porte d'entrée et son encadrement sont en bois très abîmés.

L'intérieur du four est délabré. Une partie de la cheminée s'est effondrée. Il sert de débarras.

Une restauration de ce four est plus qu'urgente avant qu'il ne s'écroule. Il serait nécessaire de refaire la charpente, de revernir la porte d'entrée et son encadrement, mais surtout de nettoyer les abords envahis par la végétation, les broussailles et la ferraille.

2024 :

MAISONSEULE : FOUR A PAIN

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit d'un four banal dont les murs sont en pierres apparentes jointées. La toiture est recouverte de tuiles rondes au centre du toit et de lauzes aux extrémités ce qui n'est en rien harmonieux. La cheminée est en pierres jointées.

On constate, d'après ces 2 photos, que le four de Maisonseule n'a plus de porte d'entrée et que l'encadrement de la porte doit être reverné. L'intérieur du four nécessiterait également d'être nettoyé. En revanche, la charpente est en bon état.

2024 :

LE CORSET : FOUR A PAIN

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit d'un four à pain dont les murs sont en pierres jointées recouvert d'un crêpi qui s'enlève à certains endroits. L'encadrement de la porte d'entrée est en bois qui devrait être reverni. La porte d'entrée est en fer ce qui n'est pas très esthétique. On note la présence d'une borne incendie à côté de la porte d'entrée ce qui fait perdre à ce four, son cachet authentique. Le toit est en tuiles plates. La cheminée est en pierres jointées couverte d'un crêpi. On note également la présence de poubelles sur le côté gauche du four ce qui n'est pas très esthétique. L'intérieur du four est en brique et bon état.



Cependant, il aurait besoin d'être nettoyé puisque pour l'instant il sert de débarras.

2024 : *Ce four se trouve sur le parcours d'une balade patrimoniale VALPARURE « Miaune » n°1.*

LE CORTIAL : FOUR A PAIN

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS. **Privé**



Il s'agit d'un four banal en pierres apparentes jointées. La toiture est recouverte de tuiles plates, rouges. D'après la photo précédente, on peut voir que la porte d'entrée et son encadrement nécessiteraient d'être repeints. L'intérieur de ce four est relativement en bon état ainsi que la charpente. Ce four est en état de fonctionnement. En revanche, les abords nécessiteraient

d'être nettoyés puisqu'on peut constater que devant le four se trouve un tas de bois.

Ce four est situé sur le PR 307 : Ruisseau de Lanvaux.

2024 :

SARLANGES : FOUR A PAIN

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.

Privé



Il s'agit d'un four à pain dont le toit est couvert de lauzes et les murs sont en pierres apparentes discrètement jointées. La cheminée de ce four est en brique.

Ce four est en assez bon état extérieur mais en revanche, il est entouré de fils électriques ce qui le rend inesthétique et nuit à sa mise en valeur.

D'après cette photo, il serait nécessaire de nettoyer la toiture puisque l'abside commence à être envahi par la mousse et la végétation. Il serait également judicieux de repeindre la porte d'entrée et son encadrement qui semble relativement abîmés.

De plus, ce four se situe sur le PR 309 Val d'Ance, d'où l'intérêt d'une mise en valeur.

2024 :

VOUSSE : FOUR A PAIN

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit d'un four à pain dont les murs sont en pierres apparentes jointées. La porte d'entrée est en bois et nécessiterait d'être repeinte. De plus, un panneau d'affichage se trouve devant le four, ce qui n'est pas très esthétique. Le toit est en tuiles rondes. On remarque la présence d'une boîte aux lettres sur le côté gauche du four, ce qui nuit à son cachet authentique.

Ce four est en bon état et il serait juste nécessaire de procéder à un entretien des abords puisqu'il se trouve des palettes de bois qui nuisent à sa mise en valeur.

De plus, ce four se situe sur le PR 305 : Artites d'où l'intérêt de le rendre plus esthétique.

2024 : Ce four se trouve sur le parcours d'une balade patrimoniale VALPARURE « Tacot, Loire et Château » n°8. En 2024 ce four a été retapé par l'association Vousse-Cottier-Le Liard (AVCL) avec l'aide de la municipalité et de Valparure.

ARTITES : FOUR A PAIN

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit d'un four à pain dont les murs sont en pierres apparentes discrètement jointées. La porte est en bois et nécessiterait d'être repeinte.

Le toit est couvert de tuiles plates alors que l'abside en cul de four est couverte de lauzes. La cheminée est en brique. Il serait nécessaire d'entretenir les abords puisque ce four est entouré de champs, bordé

par des murs mitoyens qui nécessiteraient d'être nettoyés puisqu'ils sont envahis par la végétation.

Cet entretien serait d'autant plus judicieux puisque ce four se situe sur un sentier de randonnée : PR 309 : Val d'Ance et le PR 306 : Artites.

2024 : Le PR306 n'existe plus. Ce four se trouve sur le parcours d'une balade patrimoniale VALPARURE « Miaune » n°1.

JUSSAC : FOUR A PAIN

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit d'un four à pain en bon état extérieur. La cheminée est en pierres jointées et les murs sont en pierres jointées revêtues d'un crépi peu homogène qui semble s'effriter à certains endroits.

Le toit est en tuiles plates. On remarque qu'une borne incendie se trouve au niveau de l'abside en cul de four, ce qui n'est pas très esthétique.

D'après cette photo, on constate que la porte d'entrée et son encadrement doivent être revernissés.

De plus, on remarque qu'il serait nécessaire d'entretenir les abords et de débroussailler devant la porte.

L'intérieur du four doit être nettoyé et la pierre décapée.

Ce four est situé sur le PR 319 : La Madeleine et sur le PR_307 : Ruisseau de Lanvaux.

2024 : En 2016, ce four a été couvert en lauzes.

Ce four se trouve sur le parcours d'une balade patrimoniale VALPARURE « Saint Ignac-Jussac » n°5.

LA BASTIDE : FOUR A PAIN

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit d'un four banal entièrement restauré. Les murs sont en pierres apparentes discrètement jointées. Le toit est couvert de tuiles rondes.


La porte d'entrée est en bois verni. Un effort de mise en valeur a été fourni, puisqu'il se trouve au dessus de la porte d'entrée, un panneau en bois avec joliment gravé « four banal ».

L'abside en cul de four est recouverte de lauzes. Ce four est en très bon état extérieur. Il est situé sur le PR 319 : La Madeleine.

2024 : Ce four se trouve sur le parcours d'une balade patrimoniale VALPARURE « Les Bergers de la Madeleine » n°7.

LA BASTIDE : FOUR A PAIN

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit d'un four banal dont les murs sont en pierres apparentes discrètement jointées. Le toit est couvert de lauzes. L'encadrement de la porte et la porte d'entrée nécessiterait d'être revernissés. La cheminée est en pierre jointée. Ce four est en bon état mais le toit de lauzes nécessiterait d'être nettoyé puisqu'on note la présence de mousse. En revanche, un effort de mise en valeur a été fait puisque sur le côté gauche du four, se trouve un parterre de fleurs entouré d'un grillage qu'il faudrait

enlever pour une question d'esthétique. De plus, un panneau en bois placé au dessus de la porte, signale que c'est un four banal.

Ce four à pain est situé sur le PR 319 : La Madeleine d'où l'intérêt d'une mise en valeur.

2024 : Ce four se trouve sur le parcours d'une balade patrimoniale VALPARURE « Les Bergers de la Madeleine » n°7.

LA BROUSSE : FOUR A PAIN

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit d'un four banal dont les murs sont en parpaing gris. La toiture est couverte de tuiles rouges et plates.

La cheminée est en brique. La porte d'entrée est en bois, il serait nécessaire de la repeindre.

Devant l'un des murs gouttereaux se trouve un panneau d'affichage en métal complètement inesthétique. Au centre du faîtage se trouve un arceau métallique avec une cloche, surmonté d'une petite croix latine un peu rouillée.


Ce four à pain n'a aucun intérêt architectural puisqu'il ne s'apparente en rien à l'architecture et à la construction traditionnelles des fours anciens.

Cependant, il est situé sur le PR 319 : La Madeleine et sur le PR 309 Val d'Ance.

2024 :

LE PEDIBLE : FOUR A PAIN

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit d'un four à pain en bon état. Les murs sont en pierres jointées et le toit est couvert de tuiles rondes. L'encadrement de la porte et la porte d'entrée est en bois qu'il serait nécessaire de revernir.

La cheminée est en pierres jointées couverte de tuiles rondes et de lauzes. L'intérieur du four est en bon état et bien entretenu, la charpente est également en très bon état.

Il serait judicieux de mettre en valeur ce four notamment en aménageant les abords puisqu'il est situé sur un sentier de randonnée : PR 319 La Madeleine, qui permet d'accéder au Mont de la Madeleine, ainsi qu'à sa chapelle.

2024 : Ce four se trouve sur le parcours d'une balade patrimoniale VALPARURE « Les Bergers de la Madeleine » n°7.

MALFRAIT : FOUR A PAIN

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit d'un four banal dont les murs sont en pierres apparentes jointées. La charpente et la toiture ont été refaites. Le toit est couvert de tuiles rouges et plates ainsi que l'abside ce qui lui fait perdre son cachet authentique. La cheminée est en pierre jointées et a sûrement été refaite. Ce four est en bon état, en revanche, la porte d'entrée et son encadrement nécessiteraient d'être repeint. De plus un panneau en bois, situé sur la porte d'entrée est très abîmé et donc inesthétique. Un nettoyage des abords serait également nécessaire.



2024 :

SARLANGES : FOUR A PAIN

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit d'un four en pierres apparentes jointées recouvert de crépi qui s'en va par endroit.

Le toit est en tuiles plates rouges. La cheminée est en brique. L'abside est couverte de lauzes.

Ce four est en bon état et ne nécessite aucune restauration particulière.



2024 : *Ce four se trouve sur le parcours d'une balade patrimoniale VALPARURE « Les Côtes du Coucou » n°4.*

SAINTE REINE : FOUR A PAIN

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS. **Privé**



Il s'agit d'un four à pain dont les murs sont en parpaing gris. La cheminée est en brique.

Le toit est en tuiles plates nécessiterait d'être nettoyé puisqu'on remarque la présence de mousse. La porte est en bois et devrait être revernée.

Cependant, ce four n'a aucun intérêt architectural puisqu'il ne s'apparente en rien à l'architecture et à la construction traditionnelle des fours anciens.

2024 :