

Ausgangslage Projekt Ritterstraße – eine visuelle Darstellung der Schmerzpunkte



Fehlende Radständer, Abstellen nur an Fassaden


Keine barrierefreie Strß-Haltestelle kein Wetter-schutz

Unzureichende Querungen für Fußgänger

Fehlende Angebotsstreifen: Ausweichen der Radfahrer auf Bürgersteigen mit Konflikten

Mehr als 120 Unfälle durch Verkanten der Räder in Straßenbahnschienen


Ziel Projekt Ritterstraße – eine visuelle Darstellung bei Umsetzung der Maßnahmen




Barrierefreie Haltestelle mit Wetterschutz und Sitzbänken



Überdachte Radabstallanlage



Einsatz von VeloSchienen für ein unfallfreies Radfahren



Querungen für Fußgänger aus geschnittenem Pflaster



Angebotsstreifen für Radfahrer aus geschnittenem Pflaster