

LINGOUSTRE : BACHAT

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit d'un ensemble de deux bachats dont un en pierre monolithique et l'autre en béton.

Ces deux bachas ne sont plus alimentés en eau.

Le bachat en pierre monolithique est maintenu au sol par d'autres pierres et de plus, il est cassé à plusieurs endroits.

Le bachat en béton quant à lui est en bon état.

Pour le mettre en valeur, il serait nécessaire de le réapprovisionner en eau et de restaurer le bachat cassé.

2024 : *Ce bachat se trouve sur le parcours d'une balade patrimoniale VALPARURE « L'Ange de Surrel » n°6.*

MERCURET : BACHAT

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS. **Privé**



Il s'agit d'un ensemble de deux bachats qui ne sont plus alimentés en eau. Les deux bachats sont en pierre monolithique et transformé aujourd'hui en bac à fleur. Le deuxième bachat est complètement délabré, cassé et une partie de celui-ci a disparu. Il est dissimulé sous la terre et l'herbe. Il faudrait procéder à un décapage de la pierre qui est couverte de mousse et à un entretien des abords. Une restauration serait nécessaire puisqu'il se situe sur un sentier de randonnée.

2024 : *Ces bachats se trouvent sur le parcours d'une balade patrimoniale VALPARURE « Mercuret-Chabanolles » n°2. Recouvert de détritrus agricoles, ils sont peu visibles.*

CHABANOLLES : BACHAT

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS. **Privé**



Il s'agit d'un bachat composé de deux parties. Il est toujours alimenté en eau mais celle-ci y est stagnante. Il est entièrement en béton.

Ce bachat n'est presque pas visible puisqu'il se trouve en contrebas de la route.

Il serait nécessaire de procéder à un nettoyage du bachat qui est envahi par la mousse mais surtout, il faudrait débroussailler les abords pour qu'il soit plus visible.

2024 :

VOUSSE: BACHAT

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit d'un bachat adossé à un mur de propriété en pierres apparentes jointées.

Il est toujours alimenté en eau qui y est stagnante.

Il serait nécessaire de procéder à un nettoyage des abords qui sont envahis d'herbes et de retirer ces palettes qui recouvrent une partie du bachat.

De plus, ce bacha se trouve sur le PR 305 Artias

2024 : *Ce bachat se trouve sur le parcours d'une balade patrimoniale VALPARURE « Tacot-Loire et Château » n°8.*

LE PEDIBLE: BACHAT

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit de deux bachats en béton toujours alimentés en eau. Il est adossé à un mur en pierres apparentes jointées. Il serait nécessaire de décaper le muret qui est envahi par la mousse et d'entretenir les abords.

2024 : *Ce bachat se trouve sur le parcours d'une balade patrimoniale VALPARURE « Les Bergers de la Madeleine » n°7.*

PREAUX : BACHAT

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit d'un abreuvoir alimenté par le ruisseau. C'est un abreuvoir aménagé à partir d'un ruisseau et qui est donc alimenté par celui-ci.

L'abreuvoir est adossé à un mur en pierres apparentes jointées mais qui sont couvertes de mousse.

Ce bachat ne nécessite aucune restauration particulière si ce n'est un décapage du muret.

2024 :

RETOURNAGUET (PLACE CRUVILLIER) : BACHAT

Fév-Mars 2004 état des lieux par Lucie Bouchet lors de l'inventaire du patrimoine de proximité de la commune de Retournac par la CCDS.



Il s'agit d'un bachat en béton, transformé aujourd'hui en bac à fleur.

Ce bachat est en bon état et est adossé à un mur de propriété.

Il faudrait procéder à un décapage de la pierre et le réalimenter en eau.

2024 :