



Wohnen im Raum

# Inklusives Leben gestalten in und um die Magdeburger Allee

## Ergebnisse “Rundgang durch Ihren Stadtteil”

# Einleitung

Wir möchten wissen, wie gut Menschen mit Beeinträchtigungen selbstbestimmt in der Stadt Erfurt zurecht kommen und wo es Barrieren gibt. Gemeinsam möchten wir es herausfinden. Dazu haben wir einen Workshop vorbereitet. Wir suchen Antworten auf diese Fragen: Was klappt gut im Stadtteil und was klappt nicht? Wie finden wir die richtigen Ansprechpartner für die verschiedensten Probleme? Können wir gut in unserer Nachbarschaft zusammenleben? Was ist uns dabei wichtig? Wie kommen wir ins Gespräch?

Auf den folgenden Seiten fassen wir die Erfahrungen und Probleme in den einzelnen Straßen zusammen.

Die Ergebnisse sind nach Straßennamen sortiert und in Kategorien dargestellt. Die Übersicht soll lebendig sein. Für Änderungs- und Ergänzungsvorschläge sind wir dankbar.

Kommen Sie gerne auf uns zu und melden Sie uns Ihre Wünsche und Bedarfe. Sagen Sie uns Bescheid, wenn Sie selbst bei einem Workshop mitmachen möchten. Wenn Sie uns ein Problem aus Ihrer Nachbarschaft melden wollen, können Sie uns ein Foto senden. Beschreiben Sie uns bitte den Standort und das Problem. Nach Überprüfung nehmen wir Ihr Anliegen in unsere Sammlung auf.

## **Wir freuen uns über Rückmeldung unter**

E-Mail	<a href="mailto:info.wir@vitt-online.de">info.wir@vitt-online.de</a>
Telefon	0361 - 67 65 43 30
WhatsApp/Signal	0176 - 42 29 92 91

# Ergebnisse der Begehungen

A bis Z	Straßenname	Ortsteil	Seite
A			
B			
C	<u>Cramerstraße</u>	Krämpfervorstadt	
D	<u>Dresdner Straße (Freifläche)</u>	Krämpfervorstadt	
E			
F	<u>Franckestraße</u>	Altstadt	
G			
H	<u>Huttenstraße</u>	Altstadt	
I			
J			
K			
L			

# Ergebnisse der Begehungen

A bis Z	Straßenname	Ortsteil	Seite
M	<u>Magdeburger Allee</u>	Andreasvorstadt, Ilversgehofen Johannesvorstadt	
N			
O			
P			
Q			
R			
S			
T			
U			
V	<u>Venedig</u>	Altstadt	
W	<u>Waldenstraße</u>	Altstadt	
	<u>Weidengasse</u>	Altstadt	
XYZ			

# Carmerstraße

Kategorie	Beschreibung	Foto	Anmerkung
Gute Beispiele			
Bauliche Barriere	09.01.2025: unebene Wegedecke bei wassergebundenen Wegedecke keine Straßenquerung möglich		
Ausstattung öffentlicher Raum			
Verkehrsführung			
Äußeres Erscheinungsbild			
Zusammenleben im Quartier			
Saisonale Barrieren			
Sonstiges			

# Dresdnerstraße (Freifläche)

Kategorie	Beschreibung	Foto	Anmerkung
Gute Beispiele			
Bauliche Barriere	09.01.2025: geringer Abstand der Poller		
	09.01.2025: Wegedecke beschädigt		
Ausstattung öffentlicher Raum			
Verkehrsführung			
Äußeres Erscheinungsbild			
Zusammenleben im Quartier			
Saisonale Barrieren			
Sonstiges			


# Franckestraße

Kategorie	Beschreibung	Foto	Anmerkung
Gute Beispiele			
Bauliche Barriere	20.12.2024: für Mobilitäts- eingeschränkte ist durch Stufe der Apotheke Querung beim abgesenkten Bordstein erschwert. Keine Einsicht in die Straße möglich.		
Ausstattung öffentlicher Raum			
Verkehrsführung	20.12.2024: schlechte Sichtbeziehung für Rechtsabbieger von Johannesstr. kommend hinsichtlich Fußverkehr.		
Äußeres Erscheinungsbild			
Zusammenleben im Quartier	20.12.2024: Falschparker auf abgesenkten Bordstein		
Saisonale Barrieren			
Sonstiges			

# Huttenstraße

Kategorie	Beschreibung	Foto	Anmerkung
Gute Beispiele	15.11.2024: Zugang Huttenstraße 12-16 (KoWo Häuser)		
	15.11.2024: Zugang Steinstraße		
Bauliche Barriere	15.11.2024: abgenutzter Streifen auf Poller		
Ausstattung öffentlicher Raum			
Verkehrsführung			
Äußeres Erscheinungsbild			
Zusammenleben im Quartier	15.11.2024: wild abgestelltes Fahrrad		
Saisonale Barrieren			
Sonstiges			

# Magdeburger Allee

Kategorie	Beschreibung	Foto	Anmerkungen
Gute Beispiele			
Bauliche Barriere	08.11.2024: Bordstein Haltestelle Ilvers-gehofener Platz		Bordstein farblich kennzeichnen
	08.11.2024: Stufen, Bordsteinen und Gehwege mit Unebenheiten		
Ausstattung öffentlicher Raum	08.11.2024: Fehlende barrierefreie öffentliche Toiletten		Barrierefreie öffentliche Toiletten (z.B. Ilversgehofener Platz, nette Toilette beim REWE)
	08.11.2024: Keine geeigneten Sitzgelegenheiten		in Abstimmung mit Bürgerschaft vorhandene Sitzgelegenheiten anpassen
	08.11.2024: nicht genügend Mülleimer		mehr Mülleimer einrichten
	08.11.2024: zu kurze Grünphasen für Fußgänger		gesamtes städtisches Ampelsystem fußgängerfreundlicher steuern
	08.11.2024: zu wenig sichere Querungsmöglichkeiten für Fußgänger		weitere Querungsmöglichkeit schaffen

# Magdeburger Allee

Kategorie	Beschreibung	Foto	Anmerkung
Äußeres Erscheinungsbild	08.11.2024: Graffiti Leerstand		in Abstimmung mit Eigentümern: Kunstprojekte mit Bildungseinrichtungen
	08.11.2024: Müll		
	08.11.2024: Verwahrloste Baulücken		in Abstimmung mit Eigentümern: Kunstprojekte mit Bildungseinrichtungen
Zusammenleben im Quartier	08.11.2024: Alkoholkonsum Ilversgehofener Platz		
Saisonale Barrieren	-		
Sonstiges	-		

# Venedig

Kategorie	Beschreibung	Foto	Anmerkung
Gute Beispiele	15.11.2024: Brücken barrierefrei, schnelle Ableitung Regenwasser	 <a href="https://ich-liebe-erfurt.de/das-venedig-in-erfurt/">https://ich-liebe-erfurt.de/das-venedig-in-erfurt/</a>	
Bauliche Barriere			
Ausstattung öffentlicher Raum			
Verkehrsführung			
Äußeres Erscheinungsbild			
Zusammenleben im Quartier			
Saisonale Barrieren			
Sonstiges			

# Waldenstraße

Kategorie	Beschreibung	Foto	Anmerkung
Gute Beispiele	15.11.2024: Fußgängerquerung Johannesstraße		
Bauliche Barriere	15.11.2024: schmaler Fußweg (Pflanzen und parkende Autos)		
	15.11.2024: steile Rampen zu Hauseingängen. Zugang über Umweg möglich		

# Waldenstraße

Kategorie	Beschreibung	Foto	Anmerkung
Ausstattung öffentlicher Raum			
Verkehrsführung	15.11.2024: gemeinsam genutzte Verkehrsfläche führt zu Konflikten zwischen Fußverkehr und KFZ-Verkehr		
Äußeres Erscheinungsbild			
Zusammenleben im Quartier			
Saisonale Barrieren			
Sonstiges			

# Weidengasse

Kategorie	Beschreibung	Foto	Anmerkung
Gute Beispiele			
Bauliche Barriere			
Ausstattung öffentlicher Raum			
Verkehrsführung	15.11.2024: gemeinsam genutzte Verkehrsfläche führt zu Konflikten zwischen Fußverkehr und KFZ-Verkehr		
Äußeres Erscheinungsbild			
Zusammenleben im Quartier			
Saisonale Barrieren	15.11.2024: im Herbst verstopfte Gullideckel und Laub		
Sonstiges			