


Erfassungsbogen Weg Nr. OST 7

Vereinfachte Erhebung des Zustandes der Kernwege



Allgemeine Beschreibung des Weges

Nr. **OST 7**

1. Lage im Raum

Osterberg

OBR 9

2. Eigentümer/Baulastträger

Gemeinde Osterberg

3. Gliederung in Ausbautypen

OST 7.1 **Asphalt, zweistreifig**

OST 7.2

OST 7.3

OST 7.4

OST 7.5



Beschreibung des Ausbautypen und des baulichen Zustandes

OST 7.1 Ausbautyp und Länge:

Fahrbahn- / Kronenbreite:

Randstreifen:

Wegseitengraben vorhanden:

Wegseitengraben notwendig:

Zustand Fahrbahn:

Zeitl. Umsetzungsempfehlung:

Schadensbild:

- keine Fahrbahnunebenheiten
- viele Kantenabbrüche
- keine Auswaschungen

Bemerkungen: Brückenbereich mit Absturzsicherung beim Übergang zum OBR 9

Asphalt, zweistreifig

5,00 m

unbefestigt

nein

nein

Ausbaubedarf

kurzfristig

2.180 m

5,50 m

(befestigt, unbefestigt, unklar)

(ja einseitig, ja beidseitig, nein, teilweise)

(ja, nein, unklar)

(gut, teilweise schadhaft, Ausbaubedarf)

(kurzfristig (0-5 Jahre), mittelfristig (5-15 Jahre), langfristig (>15 Jahre))

- Längsrisse
- Schlaglöcher
- keine Spurrinnen

- Fahrbahnausbesserungen
- kein pflanzenbewachsener Mittelstreifen
- keine gerissenen und gebrochenen Betonplatten

Flächenbedarf OST 7

		Breite nach Kataster
Fläche Ist		10,00 m
Fläche Ziel ⁽¹⁾		
Flächenbedarf	0,00 m ²	Kein Flächenbedarf vorhanden

⁽¹⁾ Weiterführende Informationen siehe Erläuterungsbericht Kapitel 5.1.1

Schutzgebiete (Naturschutz/Wasserwirtschaft) betroffen

unsicher	ja	nein
		x

konkret betroffene Schutzgebiete:

Einmündungen und Kurven:

Einmündung auf Osterberg : übergangslos

Einmündung auf OBR 9: Brückenbereich, Fahrbahn übergangslos

Kurven:

Bemerkungen / Hinweise:


(Beschränkungen Tonnage, Durchfahrtshöhen, Ausweichstellen, Engstellen, Brücken [Zustand + Dimension], Biogasbetriebe, Landhandel etc.)

Ergänzung Regierung von Schwaben (10.06.2020)

Artenschutzkartierung: potenziell Bachmuschelvorkommen

Erfassungsbogen Weg Nr. OST 70

Vereinfachte Erhebung des Zustandes der Kernwege



Allgemeine Beschreibung des Weges

Nr. **OST 70**

1. Lage im Raum

Weiler

St 2017

2. Eigentümer/Baulastträger

Gemeinde Osterberg

3. Gliederung in Ausbautypen

OST 70.1	Asphalt, zweistreifig
OST 70.2	
OST 70.3	
OST 70.4	
OST 70.5	



Beschreibung des Ausbautypen und des baulichen Zustandes

OST 70.1	Ausbautyp und Länge:	Asphalt, zweistreifig	330 m
	Fahrbahn- / Kronenbreite:	5,00 m	5,50 m
	Randstreifen:	unbefestigt	(befestigt, unbefestigt, unklar)
	Wegseitengraben vorhanden:	nein	(ja einseitig, ja beidseitig, nein, teilweise)
	Wegseitengraben notwendig:	nein	(ja, nein, unklar)
	Zustand Fahrbahn:	Ausbaubedarf	(gut, teilweise schadhaft, Ausbaubedarf)
	Zeitl. Umsetzungsempfehlung:	kurzfristig	(kurzfristig (0-5 Jahre), mittelfristig (5-15 Jahre), langfristig (>15 Jahre))

Schadensbild:

- keine Fahrbahnnunebenheiten
- Kantenabbrüche
- keine Auswaschungen

Bemerkungen:

- viele Längsrisse
- Schlaglöcher
- keine Spurrinnen

- einzelne Fahrbahnausbesserungen
- kein pflanzenbewachsener Mittelstreifen
- keine gerissenen und gebrochenen Betonplatten

Flächenbedarf OST 70

		Breite nach Kataster
Fläche Ist		10,00m, auf 30m Länge 7,00m
Fläche Ziel ⁽¹⁾		
Flächenbedarf	0,00 m ²	Kein Flächenbedarf vorhanden

⁽¹⁾ Weiterführende Informationen siehe Erläuterungsbericht Kapitel 5.1.1

Schutzgebiete (Naturschutz/Wasserwirtschaft) betroffen

unsicher	ja	nein
		x

konkret betroffene Schutzgebiete:

Einmündungen und Kurven:

Einmündung auf Weiler: übergangslos

Einmündung auf St 2017: übergangslos, Sicht gut


Kurven:

Bemerkungen / Hinweise:

(Beschränkungen Tonnage, Durchfahrtshöhen, Ausweichstellen, Engstellen, Brücken [Zustand + Dimension], Biogasbetriebe, Landhandel etc.)

Erfassungsbogen Weg Nr. OST 117

Vereinfachte Erhebung des Zustandes der Kernwege



Allgemeine Beschreibung des Weges

Nr. **OST 117**

1. Lage im Raum

NU 7

OST 7

2. Eigentümer/Baulastträger

Gemeinde Osterberg

3. Gliederung in Ausbautypen

OST 117.1 | **Schotter**

OST 117.2 | Asphalt, einstreifig

OST 117.3

OST 117.4

OST 117.5



Beschreibung des Ausbautypen und des baulichen Zustandes

OST 117.1 Ausbautyp und Länge:	Schotter	1.920 m
Fahrbahn- / Kronenbreite:	3,50 m	4,00 m
Randstreifen:	unbefestigt	(befestigt, unbefestigt, unklar)
Wegseitengraben vorhanden:	teilweise	(ja einseitig, ja beidseitig, nein, teilweise)
Wegseitengraben notwendig:	nein	(ja, nein, unklar)
Zustand Fahrbahn:	teilw. schadhaft	(gut, teilweise schadhaft, Ausbaubedarf)
Zeitl. Umsetzungsempfehlung:	mittelfristig	(kurzfristig (0-5 Jahre), mittelfristig (5-15 Jahre), langfristig (>15 Jahre))
Schadensbild:		
<ul style="list-style-type: none"> • einzelne Fahrbahnunebenheiten • keine Kantenabbrüche • keine Auswaschungen 	<ul style="list-style-type: none"> • keine Längs-/Quer-/Netzzrisse • viele Schlaglöcher • keine Spurrinnen 	<ul style="list-style-type: none"> • keine Fahrbahnausbesserungen • teilweise pflanzenbewachsener Mittelstreifen • keine gerissenen und gebrochenen Betonplatten
Bemerkungen:		

OST 117.2 Ausbautyp und Länge:	Asphalt, einstreifig	570 m
Fahrbahn- / Kronenbreite:	3,00 m	3,50 m
Randstreifen:	unbefestigt	(befestigt, unbefestigt, unklar)
Wegseitengraben vorhanden:	nein	(ja einseitig, ja beidseitig, nein, teilweise)
Wegseitengraben notwendig:	nein	(ja, nein, unklar)
Zustand Fahrbahn:	teilw. schadhaft	(gut, teilweise schadhaft, Ausbaubedarf)
Zeitl. Umsetzungsempfehlung:	langfristig	(kurzfristig (0-5 Jahre), mittelfristig (5-15 Jahre), langfristig (>15 Jahre))
Schadensbild:		
<ul style="list-style-type: none"> • Fahrbahnunebenheiten • keine Kantenabbrüche • Auswaschungen 	<ul style="list-style-type: none"> • keine Längs-/Quer-/Netzzrisse • keine Schlaglöcher • keine Spurrinnen 	<ul style="list-style-type: none"> • einzelne Fahrbahnausbesserungen • kein pflanzenbewachsener Mittelstreifen • keine gerissenen und gebrochenen Betonplatten
Bemerkungen: Brückenbereich ohne Absturzsicherung --> aufgrund der geringen Wassermenge wäre hier ein Wellstahldurchlass ausreichend		

Flächenbedarf OST 117

Breite nach Kataster		
Fläche Ist	11.040,00 m ²	Teilstück 1: 5,75m Teilstück 2: 7,00m Flächenberechnung nur für Teilstück 1
Fläche Ziel ⁽¹⁾	11.520,00 m ²	
Flächenbedarf	480,00 m²	
Anmerkung Gemeinde: Der Großteil der angrenzenden Flächen im Teilstück 1 liegen in kommunaler Hand. Flächenverhandlungen müssten demnach hauptsächlich für die ersten 300m des Teilstücks 1 geführt werden.		

⁽¹⁾ Weiterführende Informationen siehe Erläuterungsbericht Kapitel 5.1.1

Schutzgebiete (Naturschutz/Wasserwirtschaft) betroffen

unsicher	ja	nein
	x	

konkret betroffene Schutzgebiete: Trinkwasserschutzgebiet Osterberg angrenzend

Einmündungen und Kurven:(OST 117)

Einmündung auf NU 7: Asphaltierter Einmündungsbereich, Sicht auf Kreisstraße gut

Einmündung auf OST 7: Sicht gut

Kurven:

Bemerkungen / Hinweise:

(Beschränkungen Tonnage, Durchfahrtshöhen, Ausweichstellen, Engstellen, Brücken [Zustand + Dimension], Biogasbetriebe, Landhandel etc.)

angrenzende Biogasanlage

Kanal unterläuft den Weg

Entlang des Waldrandes wäre u.U. der Ausbau als Spurbahnweg denkbar
