


Erfassungsbogen Weg Nr. KELL 111

Vereinfachte Erhebung des Zustandes der Kernwege



Allgemeine Beschreibung des Weges

Nr. **KELL 111**

1. Lage im Raum

KELL 112

Waldbereich in Richtung Dattenhausen

2. Eigentümer/Baulastträger

Markt Kellmünz

3. Gliederung in Ausbautypen

KELL 111.1 **Schotter**

KELL 111.2 **Erd-/Grünweg**

KELL 111.3

KELL 111.4

KELL 111.5



Teilstück 1



Teilstück 2

Beschreibung des Ausbautypen und des baulichen Zustandes

KELL 111.1 Ausbautyp und Länge:

Fahrbahn- / Kronenbreite:

Randstreifen:

Wegseitengraben vorhanden:

Wegseitengraben notwendig:

Zustand Fahrbahn:

Zeitl. Umsetzungsempfehlung:

Schadensbild:

- viele Fahrbahnebenheiten
- keine Kantenabbrüche
- Auswaschungen

Bemerkungen: sehr grober Schotter

Schotter	420 m
2,70 m	3,00 m
unbefestigt	(befestigt, unbefestigt, unklar)
nein	(ja einseitig, ja beidseitig, nein, teilweise)
nein	(ja, nein, unklar)
Ausbaubedarf	(gut, teilweise schadhaft, Ausbaubedarf)
kurzfristig	(kurzfristig (0-5 Jahre), mittelfristig (5-15 Jahre), langfristig (>15 Jahre))

- keine Längs-/Quer-/Netzzisse
- keine Schlaglöcher
- keine Spurrinnen

- keine Fahrbahnausbesserungen
- pflanzenbewachsener Mittelstreifen
- keine gerissenen und gebrochenen Betonplatten

KELL 111.2 Ausbautyp und Länge:

Fahrbahn- / Kronenbreite:

Randstreifen:

Wegseitengraben vorhanden:

Wegseitengraben notwendig:

Zustand Fahrbahn:

Zeitl. Umsetzungsempfehlung:

Schadensbild:

- Fahrbahnnunebenheiten
- keine Kantenabbrüche
- Auswaschungen

Erd-/Grünweg	550 m
2,70 m	3,00 m
unbefestigt	(befestigt, unbefestigt, unklar)
nein	(ja einseitig, ja beidseitig, nein, teilweise)
nein	(ja, nein, unklar)
Ausbaubedarf	(gut, teilweise schadhaft, Ausbaubedarf)
kurzfristig	(kurzfristig (0-5 Jahre), mittelfristig (5-15 Jahre), langfristig (>15 Jahre))

- keine Längs-/Quer-/Netzzisse
- keine Schlaglöcher
- Spurrinnen

- keine Fahrbahnausbesserungen
- pflanzenbewachsener Mittelstreifen
- keine gerissenen und gebrochenen Betonplatten

Bemerkungen: Im Waldbereich: Entwässerung in Richtung Flurlage muss geschaffen werden**Flächenbedarf KELL 111**

		Breite nach Kataster
Fläche Ist	4.850,00 m ²	5,00 m
Fläche Ziel ⁽¹⁾	5.820,00 m ²	6,00 m
Flächenbedarf	970,00 m²	

⁽¹⁾ Weiterführende Informationen siehe Erläuterungsbericht Kapitel 5.1.1**Schutzgebiete (Naturschutz/Wasserwirtschaft) betroffen**

unsicher	ja	nein
		x

konkret betroffene Schutzgebiete:

Einmündungen und Kurven:

Einmündung auf KELL 112: übergangslos

Einmündung auf Waldbereich in Richtung Dattenhausen: Unzureichender Ausbauzustand auch im Waldbereich

Kurven: -


Bemerkungen / Hinweise:

(Beschränkungen Tonnage, Durchfahrtshöhen, Ausweichstellen, Engstellen, Brücken [Zustand + Dimension], Biogasbetriebe, Landhandel etc.)

Ergänzung Regierung von Schwaben (10.06.2020)**sonstiges: Ausbau Grünweg**

Erfassungsbogen Weg Nr. KELL 112

Vereinfachte Erhebung des Zustandes der Kernwege



Allgemeine Beschreibung des Weges

Nr. **KELL 112**

1. Lage im Raum

Kellmünz

Weiler

2. Eigentümer/Baulastträger

Markt Kellmünz

3. Gliederung in Ausbautypen

KELL 112.1 **Schotter**

KELL 112.2

KELL 112.3

KELL 112.4

KELL 112.5



Beschreibung des Ausbautypen und des baulichen Zustandes

KELL 112.1 Ausbautyp und Länge:

Fahrbahn- / Kronenbreite:

Randstreifen:

Wegseitengraben vorhanden:

Wegseitengraben notwendig:

Zustand Fahrbahn:

Zeitl. Umsetzungsempfehlung:

Schadensbild:

- Fahrbahnunebenheiten
- keine Kantenabbrüche
- vereinzelt Auswaschungen

Bemerkungen: leichte Steigung bis zu 5%, Hang auf der nord-west-Seite, Vor Weiler: Entwässerung des Oberflächenwassers muss gewährleistet sein, kein Abfluss in Ortsbereich!

Schotter	1.050 m
3,00 m	3,50 m
unbefestigt	(befestigt, unbefestigt, unklar)
nein	(ja einseitig, ja beidseitig, nein, teilweise)
ja	(ja, nein, unklar)
Ausbaubedarf	(gut, teilweise schadhaft, Ausbaubedarf)
kurzfristig	(kurzfristig (0-5 Jahre), mittelfristig (5-15 Jahre), langfristig (>15 Jahre))

- keine Längs-/Quer-/Netzzrisse
- keine Fahrbahnausbesserungen
- Schlaglöcher
- kein pflanzenbewachsener Mittelstreifen
- keine Spurrinnen
- keine gerissenen und gebrochenen Betonplatten

Flächenbedarf KELL 112

Breite nach Kataster		
Fläche Ist	5.775,00 m ²	zwischen 4,5 - 6,5m (Berechnung mit 5,5m)
Fläche Ziel ⁽¹⁾	8.400,00 m ²	8,00m (Graben!)
Flächenbedarf	2.625,00 m²	
	Anmerkung Kommune: Benötigte Flächen zur Verbreiterung des Weges sind bereits gemeindliche Grundstücke	

⁽¹⁾ Weiterführende Informationen siehe Erläuterungsbericht Kapitel 5.1.1

Schutzgebiete (Naturschutz/Wasserwirtschaft) betroffen

unsicher	ja	nein
		x

konkret betroffene Schutzgebiete:

Einmündungen und Kurven:

Einmündung auf Kellmünz : leichte Steigung, Einmündung asphaltiert

Einmündung auf Weiler: übergangslos

Kurven: Teils unübersichtliche Kurvenbereiche im Wald

Bemerkungen / Hinweise:

(Beschränkungen Tonnage, Durchfahrthöhen, Ausweichstellen, Engstellen, Brücken [Zustand + Dimension], Biogasbetriebe, Landhandel etc.)

Durchfahrt verboten, LuF frei

Ergänzung Regierung von Schwaben (10.06.2020)

Biotope, sonst. Wertgebende Strukturen: Wald beidseits

sonstiges: Auswirkungen Wegerschließung, Asphaltausbau
