Schichtenverzeichnis

Anlage 1

	Schlichtenverzeichnis										Bericht:			
			für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben									Az.: 200169		
Bauvorhaben: Kästner-Brunnenbau-GmbH														
Bohrung Nr Kästner-Brunnenbau-GmbH /Blatt 1											Datum: 30.10.2020			
1		2								3	4	5	6	
Bis m unter Ansatz- punkt	a)	Benennung der Bodenart und Beimengungen								Bemerkungen	Entnommene Proben			
	b)	b) Ergänzende Bemerkungen ¹)								Sonderprobe Wasserführung			Tiefe	
	c)	Beschaffenheit nach Bohrgut			Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe				Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Art	Nr.	in m (Unter- kante)	
	f)	Üblicl Bene	he nnung	g)	Geologische ¹) Benennung	h)	¹) Gruppe	i)	Kalk- gehalt	_				
1,00	a)) Schicht 0			, , , ,									
	b)													
										_				
	c)	bröckelig			d) leicht zu bohren			chwa	arz					
	f)	Mutte	rboden	g)		h)	SW	i)	0					
9,50	a)	Schio	cht 1											
	b)													
	c)	d) e)												
		bröckelig		leicht zu bohren		gelbbraun								
	f)	Schluff, Feinsand		g)		h)	SE	i)	0					
10,50	a)	Schio	cht 2											
	b)													
	c)	ballsfact d) mittaleaburar zu bahran e) gran								Abdichtende Tonschicht				
		halbfest			milleischwer zu bonren		e) grau							
	f)	Ton, F Schlu	einsandig, ffug	g)		h)	GT	i)	0					
15,50	a)	Schio	cht 3											
	b)													
	c)	mittel plastisch			mittelschwer zu bohren	e) _{braungrau}				Grundwasser bei 10,5 m				
	f)			g)		h)	GU	i)	0					
	a)													
	b)													
	c)	<u> </u>			d)		e)							
	f)			g)		h)		i)						